



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

PLENÁRIO PRESIDENTE VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PICHETH

REQUERIMENTO N° 064/2021

Os vereadores, no uso legal de suas atribuições, vêm com o devido respeito em conformidade com o artigo 123 e seus parágrafos constantes do Regimento Interno, apresentar o seguinte:

Requerer à Prefeita Municipal, que seja encaminhado uma cópia ao DNIT, solicitando informações, esclarecimentos e explicações de quem seria a competência (Municipal ou Federal) para realizar as manutenções de diversos acessos (entradas e saídas) para os bairros, estradas rurais, industriais, comércios em geral ao longo da BR-476 no município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, conforme exemplificado pelas figuras em anexo. Além disso, perguntar ao DNIT os seguintes questionamentos: (1) teria alguma restrição ou impedimento do município realizar manutenção nesses acessos? (2) Qual seria o canal de comunicação mais rápido para o município solicitar manutenções nas rodovias federais? (3) Qual é o tempo médio para o DNIT realizar a manutenção de certos pontos específicos, tais como, acesso de entrada e saída de veículos?

Justificativa:

Os moradores reclamaram das condições dos diversos acessos de entrada e saída de veículos, ao longo da BR-476 no município de São Mateus do Sul, pois estão em péssimas condições. Pode-se observar diversos buracos ou até desníveis entre a rodovia e as ruas de acessos.

O questionamento seria se o município pode realizar as manutenções nos acessos de entrada e saída de veículos ao longo da BR-476 (rodovia Federal).


Termos em que,

Pede Deferimento.


Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2021.



IRINEU MACUCO
Vereador - PSB



OSVALDO KOTRYK (“PARAFUSO”)
Vereador – PSB



OMAR PICHETH NETO
Vereador – PRO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

PLENÁRIO PRESIDENTE VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PICHETH

ANEXO



Figura A – Exemplo de acesso de entrada e saída de veículos (seta branca) na BR-476 (imagem do google mapas de 2019).



Figura B – Exemplificando o Acesso "A" da BR-476 à Vila Nepomuceno (imagem do google mapas de 2019), pode-se observar vários buracos e desnível na rua.